

2005年11月21日

お客さま 各位

ミニストップ株式会社

石綿粉じん濃度測定(アスベスト浮遊量調査)結果について

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社では1995年以前に竣工した617店舗について、吹き付け材へのアスベスト含有調査を行い、その結果2店舗において含有が確認された旨を9月5日に公表いたしました。(ただし、お客さまにご利用いただいている場所で吹き付け材が露出している店舗はございませんでした。)

その後、吹き付け材にアスベスト含有が確認された2店舗において石綿粉じん濃度測定(アスベスト浮遊量調査)を実施いたしましたが、その結果は下記のとおりでございます。

大気汚染防止法における大気中濃度の基準は10本/1ですが、測定値は最も高い箇所でも0.5本/1でございました。測定分析は作業環境測定法に基づき国に登録された機関に依頼して実施しており、各測定機関からは「一般的な大気と変わらない濃度である」との結論をいただいております。

なお、元住吉店については、囲い込みの工事を、平野町3丁目店については、アスベスト除去およびダクト囲い工事を完了しております。

記

調査実施店舗	アスベスト浮遊量調査結果
元住吉店 (川崎市中原区)	基準値10本/1 のところ0.5本/1
平野町3丁目店 (大阪市中央区)	基準値10本/1 のところ0.4本/1 以下

以上

【お問い合わせ先】

ミニストップ株式会社 お客様サービスコールセンター
フリーダイヤル 0120-865-132
受付時間 午前9時～午後5時(日曜・祝日を除く)